

Wechselndes Erscheinungsbild des Alsfelder Rathauses

Von Axel Haltenhof, Alsfeld (2024)



Aufnahme vor 1883

Die gotischen Rathausbögen sind zugemauert, das Fachwerk im 1. und 2. OG zum Teil verschiefert. Die Türme wurden auf der Kirchplatzseite 1795/1796 und zum Markt hin 1807 abgetragen.

Aufnahme um 1883

Das Rathaus, noch immer ohne Türme, aber mit geöffneten gotischen Bögen (seit 1883) im „steinernen Fuß“. Die Schieferung wurde entfernt und damit das Fachwerk freigelegt.



Aufnahme vor 1888

Das Rathaus mit einer Raum-Abtrennung in der EG-Halle.

Aufnahme vor 1911

Nach erster Restaurierung erscheint das Rathaus mit zwei neuen Türmen auf der Marktplatzseite.



Aufnahme nach 1911

Im Zuge der 1911/1912 erfolgten „großen Sanierung“ wird das Rathaus erneut mit zwei neuen Türmen auf der Marktplatzseite ausgestattet.

Aufnahme nach 1976

Im Jahr 1976 erhält das Rathaus die beiden zum Kirchplatz hin liegenden Türme zurück, 180 Jahre nach ihrem Abriss im Jahr 1796.

